

Informe técnico Expte. 230569.CA.SE.

**“REVISION ANUAL DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS PCI EN LAS INSTALACIONES DE CANTUR
S.A.”.**

En relación con el informe aclaratorio de la empresa COSMOS, Protección contra Incendios, de fecha 9 de noviembre de 2023:

1. En el pliego de prescripciones técnicas, se solicita:

PRIMER AÑO:

- REVISION ANUAL, RETIMBRADOS Y 4 REVISIONES (AÑO), DE CENTRALES PCI, POR UN IMPORTE MAXIMO DE 25.688,76 EUROS, IVA NO INCLUIDO.
- PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL DE SUSTITUCION O NUEVA SEÑALIZACION DE PCI. POR UN IMPORTE MAXIMO ANUAL DE 600 EUROS IVA, NO INCLUIDO. SUMINISTROS A PETICIÓN DE CANTUR (PRESUPUESTO PREVIO), EN FUNCIÓN DE INCIDENCIAS O NECESIDADES PUNTUALES.
- PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL DE SUBSANACIONES O INCIDENCIAS URGENTES (PRESUPUESTO PREVIO), DE EQUIPOS DE PCI ES POR UN IMPORTE MAXIMO DE 8.000 EUROS IVA NO INCLUIDO.

SEGUNDO AÑO:

- REVISION ANUAL, RETIMBRADOS Y 4 REVISIONES (AÑO), DE CENTRALES PCI, POR UN IMPORTE MAXIMO DE 27.064,49 EUROS, IVA NO INCLUIDO.
- PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL DE SUSTITUCION O NUEVA SEÑALIZACION DE PCI. POR UN IMPORTE MAXIMO ANUAL DE 600 EUROS IVA, NO INCLUIDO. SUMINISTROS A PETICIÓN DE CANTUR (PRESUPUESTO PREVIO), EN FUNCIÓN DE INCIDENCIAS O NECESIDADES PUNTUALES.
- PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL DE SUBSANACIONES O INCIDENCIAS URGENTES (PRESUPUESTO PREVIO), DE EQUIPOS DE PCI ES POR UN IMPORTE MAXIMO DE 8.000 EUROS IVA NO INCLUIDO.

En el informe aclaratorio de la empresa COSMOS, Protección contra Incendios, de fecha 9 de noviembre de 2023, se indica:

Que en el importe de la oferta **NO incluimos las partidas que se registrarán por peticiones de CANTUR o presupuestos previos** “*en función de incidencias, necesidades puntuales, subsanaciones o incidencias urgentes*”. Tales circunstancias son desconocidas en el momento de la presentación de esta oferta y, por tanto, imposibles de valorar.

1. **Las partidas que no están incluidas** en nuestra oferta son las indicadas en el PPTP en los puntos siguientes:

. 3.4 **Reposición de cartelería de señalización PCI** (suministros a petición de CANTUR): 600 euros anuales

. 3.5 **Subsanaciones urgentes de Equipos PCI** (presupuesto previo): 8.000 euros anuales

Entendemos que estos capítulos forman parte de una “**bolsa económica**” que puede ser usada parcialmente, totalmente, o, puede no ser utilizada, pero siempre bajo demanda y en situaciones que actualmente se desconocen.

1. Por tanto, la oferta económica presentada por importe total de 38.185,18 euros, como se refleja en el desglose posterior que se adjuntó, **no incluye en ningún caso** la reposición de cartelería de señalización PCI que (a petición de CANTUR) ni las subsanaciones urgentes de Equipos PCI que requerirán presupuesto previo y aceptación por parte de CANTUR.

CONCLUSION:

A efectos técnicos y con objeto de poder subsanar de forma ágil y eficaz, cualquier avería o incidencia en relación a los medios en PCI de CANTUR S.A, es preciso que en la propuesta y posterior contratación, se incluyan siguientes las partidas económicas, para cada una de las anualidades.

- **PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL DE SUSTITUCION O NUEVA SEÑALIZACION DE PCI. POR UN IMPORTE MAXIMO ANUAL DE 600 EUROS IVA, NO INCLUIDO. SUMINISTROS A PETICIÓN DE CANTUR (PRESUPUESTO PREVIO), EN FUNCIÓN DE INCIDENCIAS O NECESIDADES PUNTUALES.**
- **PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL DE SUBSANACIONES O INCIDENCIAS URGENTES (PRESUPUESTO PREVIO), DE EQUIPOS DE PCI ES POR UN IMPORTE MAXIMO DE 8.000 EUROS IVA NO INCLUIDO.**

Lo que se hace constar, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Santander a 14 de noviembre de 2.023.

Fdo.: Antonio Manjón Garcia

Director de Seguridad.